



Comune di Ascoli Piceno

Progetto Permessi di Costruire
D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. - Art. 20

Lavori Sistemazione area di pertinenza del Palazzo Olivieri franata, mediante la realizzazione di gradoni, drenaggi, solette in c.a. ancorate con micropali e chiodature, un muretto di contenimento in c.a., il rafforzamento corticale delle pareti e la sistemazione del suolo con piante e prato.

Immobile Catasto Urbano del Comune di Ascoli Piceno, foglio 69 part. 196

Località Via SanSerafino da Montegrano, 37 Ascoli Piceno

Committente Condominio Palazzo Olivieri, via San Serafino da M., 37 Ascoli P.

Planimetrie, Sezioni Terreno
Stato Attuale

Data 12-12-2017 Scala 1:100

A1
Tavola

Architetto Giuseppe Galanti